포미코리아 홈페이지(phomi.co.kr/default) 현황 분석 메모

2026-11-25 · 페퍼 작성 · 근거: 사이트 전체 클론(HTML 733개, 이미지 등 562개) + 실사이트 직접 접속 확인 · PC 1440px / 모바일 390px 기준

요약

- 콘텐츠(시공사례 73건, 제품 10종+타일 3종, 인증 20건, 자료 11건)는 충분한데, **찾고 받기 어렵게** 되어 있음.
- 첫 화면은 팝업 2개가 겹쳐 메인 문구를 가리고, '국내 레퍼런스' 메뉴는 들어가면 사례가 0건으로 보임.
- 시공 위치·3D 설계자료가 없어 설계사무소·시공사가 쓸 만한 정보가 부족함 → 두 안 모두 **시공 위치 지도**와 **3D 매핑 자료실**을 추가함.

1. 직접 확인한 문제

① 첫 화면 팝업 2개가 겹쳐 메인 문구를 가림

PC 모바일

PC에서는 'PHOMI STONE 조달청 정식등록' 메인 문구가 팝업에 가려지고, 모바일은 화면 대부분을 팝업 2장이 덮음. 두 번째 팝업 CSS에 단위 없는 값이 들어 있음.

```
#pop-layer-02 { ... left: 60; ... }
```



↳ 모바일 첫 화면

팝업 위에 또 팝업이 쌓여 로고·메뉴 외 본문이 안 보임.



② '국내 레퍼런스' 메뉴로 들어가면 사례가 0건

메뉴 링크(REFERENCE1.php?sub=07)는 카테고리 미선택 상태로 열려 "원하시는 카테고리를 상단에서 선택해 주세요."만 보임. 실제로는 73건이 등록돼 있음(카테고리를 눌러야 나옴).



③ 서브페이지 하단 '온라인상담' 링크 404

서브페이지 푸터의 '온라인상담' 링크와 메일 아이콘이 잘못된 경로를 가리켜 "요청하신 페이지를 찾을 수 없습니다"가 뜸.

```
/default/company/customer/customer01.php?sub=01 → 404
customer/customer01.php?sub=01 (상대경로) → /default/business/customer/... 404
```



④ 시공사례에 위치 정보가 없음

73건 모두 제목·사진만 있고 주소·지역 필드가 없음. '우리 지역 시공 현장' 검색이나 지도 표시가 불가능함. (제목·현장명으로 대략 위치를 추정할 수 있는 건 65건)

⑤ 자료실이 일반 게시판

번호·제목·작성자·작성일 목록뿐이라 미리보기·분류·용량 정보가 없고,

계용 3D 매핑(텍스처) 파일이 없음.



⑥ 기술 노후 · 표준 위반

항목	확인 내용
문자 인코딩	EUC-KR (`<meta charset="euc-kr">`) — 검색·공유 미리보기에서 한글이 깨질 수 있음
문서 구조	HTML 맨 앞에 `<html>` 가 `<!DOCTYPE>` 보다 먼저 와서 브라우저가 호환(Quirks) 모드로 렌더링 (document.compatMode = BackCompat 확인)
라이브러리	jQuery 1.11.2 / Bootstrap 3 / wow.js. 응답 헤더 `X-UA-Compatible: IE=EmulateIE8`
스크립트 오류	존재하지 않는 #moar 요소에 이벤트를 거는 코드가 head에 있음
아이콘 폰트	/default/fonts/glyphicons-halflings-regular.* 5개 파일 404
우클릭 차단	`document.oncontextmenu = function(){ return false; }` — 이미지 보호 효과는 거의 없고 사용성만 떨어뜨림

⑦ 검색(SEO)·공유 기본값 누락

- 서브페이지 <title>이 비어 있음 (회사소개·제품·레퍼런스 등 확인) — 검색 결과·브라우저 탭에 제목이 안 나옴
- 메인 h1 0개, 메인 이미지 43개 전부 alt 없음, og:url 비어 있음
- http://로 접속하면 https로 자동 전환되지 않고 그대로 200 응답

2. 개편 방향: 두 가지 안

	A안 · 디자인 유지	B안 · 개선 디자인
콘셉트	현재 사이트 그대로(클론 기반) + 신규 기능 2개만 추가	같은 콘텐츠를 새 구조·새 디자인으로 재구성
메뉴	기존 5개 메뉴 유지. REFERENCE 하위에 '시공 위치 지도', CUSTOMER 하위에 '3D 매핑 자료실' 추가 (전 페이지 733개에 반영)	회사소개 / 제품 / 솔루션 / 시공사례·지도 / 자료실 / 판매망 / 상담문의 + 상단 '견적·샘플 문의' 버튼
시공 위치 지도	지도 + 유형 필터 + 기존 스타일 사진 목록. 핀 → 기존 게시글로 이동	지도 + 목록 나란히, 검색·유형 필터, 핀/목록 클릭 시 현장 사진 라이트박스. 메인에도 지도 노출
3D 매핑 자료실	STONE SERIES 10종 × Diffuse/Normal/Roughness/Height(1K, 타일링) ZIP 개별·일괄 다운로드. **목업용 샘플**(홈페이지 제품 이미지 가공, 공식 자료 아님)	
그 외	푸터 404 링크 수정	UTF-8, 반응형, 모바일 햄버거 메뉴, 카카오톡 플로팅, 팝업 제거, 페이지별 제목, 상담폼(유형·지역·면적) 개선
장단점	기존 관리 방식 유지, 적용 부담 적음 / 근본 문제(인코딩·팝업·모바일)는 그대로	문제 대부분 해결, 공공·설계 고객용 정보 강화 / 새로 구축·이관 필요

지도 위치는 게시글 제목 기준 대략 위치(시·구 수준)로 지정함. 65곳 표시, 8곳은 제목에 지역이 없어 목록에만 표시. 운영 시에는 실제 주소 입력 필요.

3. A안 화면 (디자인 유지 + 기능 추가)



시공 위치 지도 (PC)



3D 매핑 자료실 (PC)



지도 (모바일)

4. B안 화면 (개선 디자인)



메인 (PC)



시공사례·지도 (PC)



현장 사진 라이트박스



자료실 3D 매핑 (PC)



메인 (모바일)



지도 (모바일)



3D 자료실 (모바일)

5. 실제 적용 전에 필요한 것

- 시공 현장 실제 주소(또는 시·구) 목록 — 지금은 제목 기준 추정 위치
- 제조사 공식 텍스처 원본(2K/4K 스캔) — 지금 파일은 목업 샘플
- 사이트에 적힌 수치(1.02kg CO_2e, 50년 내구성, 금상 수상 등)의 근거 자료 확인 — 목업은 사이트 표기를 그대로 옮김
- B안 채택 시 호스팅·관리자(게시판 편집) 방식 결정